

Übergabe Hydranten  
 Ort: Wermisdorf OT Luppaa

TI-ID Nummer	Strabe	Art Unterart	Hydrant defekt	Messung Kontrolle	Ruhe- druck (bar)	krit. Punkt 1,5 bar erreicht	Entnahme- menge max (m³/h)	Rest- druck (bar)	Bemerkungen
7019	Bortewitzer Weg 3	UFH-AZ 80 K		12.05.2014 17.03.2015	4,2	▲	29,2	1,5	
7036	Dresdener Strabe TL Malkwitz-Luppaa	UFH-PE 80 K		12.05.2014 17.03.2015	5,5	▲	49,0	1,5	
7021	Dresdener Strabe 10	UFH-AZ 80 K		12.05.2014 17.03.2015	4,7	▲	38,0	1,5	
7022	Dresdener Strabe 28	OFH-AZ 100 K		12.05.2014 17.03.2015	4,6	▲	42,0	1,5	
7020	Dresdener Strabe 43 Garten	UFH-AZ 80 K		12.05.2014 17.03.2015	5,0	▲	41,0	1,5	
7024	Eiskellerweg Alte Waage	UFH-AZ 80 K		12.05.2014 17.03.2015	4,6	▲	37,0	1,5	
7023	Eiskellerweg 6	OFH-AZ 100 K		12.05.2014 17.03.2015	4,5	▲	36,0	1,5	
7026	Friedrich-Engels-Strabe 8	UFH-AZ 80 K		12.05.2014 17.03.2015	4,8	▲	38,0	1,5	
7029	Leipziger Strabe Wermisdorfer Strabe	UFH-AZ 80 K		12.05.2014 17.03.2015	4,6	▲	37,0	1,5	
7027	Leipziger Strabe 25	OFH-AZ 100 K		12.05.2014 17.03.2015	4,2	▲	32,0	1,5	
7028	Leipziger Strabe 9	UFH-AZ 80 K		12.05.2014 17.03.2015	4,6	▲	37,0	1,5	
7030	Mittelweg 2	UFH-PE 80 K		12.05.2014 17.03.2015	4,4	▲	34,0	1,5	
7031	Oberdorf 2 am Feuerwehrgerah.ah.	UFH-AZ 80 K		12.05.2014 17.03.2015	4,6	▲	34,0	1,5	
7032	Oberdorf 26 am Sportplatz	UFH-AZ 80 K		12.05.2014 17.03.2015	4,8	▲	29,0	1,5	