

Übergabe Hydranten

Ort: Wermsdorf

TI-ID Nummer	Straße	Art Unterart	Hydrant defekt	Messung Kontrolle	Ruhe- druck (bar)	krit. Punkt 1,5 bar erreicht	Messergebnis		Bemerkungen
							Entnahme- menge max (m <sup>3</sup> /h)	Rest- druck (bar)	
6842	Clara-Zetkin-Straße Friedhofstraße	UFH-AZ 80 K		02.09.2014 02.09.2014	4,7	☠	78,0	1,5	
6843	Clara-Zetkin-Straße Sparkasse	UFH-AZ 80 K		02.09.2014 02.09.2014	4,2	☠	67,0	1,5	
6926	Erlenweg WG Reckwitz	OFH-PVC 100 K		23.02.2016 23.02.2016	3,4	☠	24,0	1,5	
6845	Forstweg 1	UFH-GGG 80 K		10.09.2014 10.09.2014	4,2	☠	54,0	1,5	
6847	Friedhofstraße Kinogasse	OFH-AZ 100 K		10.09.2014 10.09.2014	4,2	☠	74,0	1,5	
6846	Friedhofstraße 3	UFH-AZ 80 K		10.09.2014 10.09.2014	4,4	☠	68,0	1,5	
6851	Glöcknerstraße 16	UFH-PE 80 K		15.09.2014 15.09.2014	4,9	☠	64,0	1,5	
6853	Glöcknerstraße 24	UFH-PE 80 K		15.09.2014 15.09.2014	4,9	☠	55,0	1,5	
6850	Glöcknerstraße 26	UFH-PE 80 K		15.09.2014 15.09.2014	4,9	☠	62,0	1,5	
6852	Glöcknerstraße 4	UFH-PE 80 K		12.09.2014 12.09.2014	5,1	☠	62,0	1,5	
6854	Grimmaer Straße An der Hubertusburg	UFH-PE 80 K		03.09.2014 03.09.2014	4,0	☠	42,0	1,5	neuer Standort
6867	Grimmaer Straße Gaststätte Horstsee Bowlingbahn	UFH-PE 80 E K		22.02.2016 22.02.2016	5,1	☠	25,0	1,5	